

Отчет об исполнении предписания
№ 55/1/5 Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, отдела
надзорной деятельности Центрального округа

№	Вид нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация эвакуационных путей школы (лестничные марши) с разной шириной	ООО «Синергия» проведен расчет величины пожарного риска по обеспечению безопасности людей 14.09.2017	Работы выполнены
2.	Эвакуационный выход из актового зала школы, имеющий перепад высот, не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех	Добавлена дополнительная ступень	Работы выполнены
3.	Установленные в актовом зале кресла не оборудованы устройствами для крепления	Закуплены устройства для крепления, произведено дооборудование	Работы выполнены
4.	Двери, выходящие на лестничные клетки школы, в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок (менее 1,2 метра)	Заказан расчет рисков	ООО «Синергия» проведен расчет величины пожарного риска по обеспечению безопасности людей 14.09.2017
5.	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли чердака	Проведенная обработка действует до марта 2018 г. Составлен договор на проведение огнезащитной обработки чердака с ИП «Лефтеров»	Проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом в ноябре 2017 ООО «ИзоВит-Строй»

Директор МБОУ СОШ № 6

С.А.Диянова